



11 RUE LAVOISIER
77680 ROISSY EN BRIE
Tél : 06.08.67.83.01
contact@rcexpertises.com
SIRET 913 652 533 RCS MELUN

RAPPORT D'EXPERTISE

OBJET :

A la demande XXX AUTO pour le compte de M.XXXXX, propriétaire, expertise du véhicule ci-dessous désigné afin d'en établir la valeur au jour de l'examen.

CARACTERISTIQUES :

Marque : BMW
Modèle : 320 I CABRIOLET
N° de série : WBABXXXXXXXXXX
Couleur : DIAMANT SCHWARTZ METALLIC
Puissance : 8
Kilométrage relevé : 138891 au compteur
Immatriculation : XX-999-XX
Date de 1^{ère} mise circulation : 03/05/1988
Genre : VP
Carrosserie : CABR



L'examen se déroule sur pont dans l'enceinte de la société XXX AUTO – XXXXXXXXXXXXXXXX

IDENTIFICATION :



Véhicule matérialisé par le numéro de série frappé à froid sur le tablier avant et par la plaque constructeur rivetée sur la face avant, et ce conforme au certificat d'immatriculation.

CARROSSERIE :

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Ensemble | : Excellent état général, véhicule entièrement repeint |
| - Fixation et fermeture des portes | : fonctionnement correct |
| - Ailes – Portes – Capot | : sans défaut |
| - Pare-chocs avant | : bon état, quelques traces sur le bandeau, pare boue neufs |
| - Pare-chocs arrière | : quelques frottements |
| - Essuie-glace | : Etat standard |
| - Etat des glaces | : Sans impact ni fêlure, lécheurs de vitres en Chromes, piqués |
| - Bas de caisse | : Sans rayure ni déformation |
| - Signalisation | : Feu AR G fêlé |



Le véhicule est entièrement repeint, la réalisation apparaît de bonne qualité.

CAPOTE :

Mécanisme manuel fonctionnel, toile de capote en très bon état,
Les vérins de la trappe de capote sont neufs.



HABITACLE :

- Sellerie : en cuir beige propre, traces d'usure du siège conducteur,
- Garniture de portes : neuves, entourages poignées manquants
- Revêtement plancher : moquette en bon état, quelques taches
- Planche de bord : bon état
- Volant : M-TECH en bon état
- Pommeau + soufflet : Neuf



ELECTRICITE :

- Batterie : Etat standard
- Démarreur : standard
- Allumage : standard
- Clignotants AV & AR : Bon état
- Feux stop : Bon état
- Optiques AV et feux AR : Feu AR G fêlé
- Instrumentation : Fonctionnelle
- Leve vitres : Fonctionnels

MECANIQUE :

- Compartiment moteur : sans fuite apparente,
- Bloc moteur 6 en ligne : courroies neuves
- Radiateur : sans fuite
- Embayage : sans point dur
- transmission : défaut étanchéité boîte
- Freinage avant : disques en bon état
- Freinage arrière : état standard
- Trains / liaisons au sol : Amortisseurs neufs, rotules neuves, ressorts courts
- Echappement : Ligne d'échappement neuve modifiée, collecteur inox
- Jantes : Jantes BBS RS 16 NEUVES
- Pneumatiques : Neufs , 215/40/ZR16 ARR – 195/45/R16 AV

Démarrage sans difficulté, le ralenti est stable.



PIECES PRESENTEES :

- Certificat d'immatriculation
- Contrôle technique du 22/07/2020
- Factures d'achat de pièces

CONCLUSION

De mon expertise, il ressort qu'en raison d'une remise à niveau mécanique, de la restauration récente de la carrosserie complète, de bonne qualité,

ET,

De l'absence d'historique,

ET,

des transactions moyennes pratiquées selon le faible volume d'offres sur le marché de l'occasion,

Nous estimons la valeur d'utilisation de ce véhicule au jour de notre expertise à QUINZE MILLE EUROS, 15000 € TTC.

Ce rapport n'a autre but que de déterminer une valeur en fonction des éléments qui nous ont été fournis et sur la base des conditions dans lesquelles le véhicule a été examiné.

Dans le cas d'une éventuelle transaction, cette évaluation ne saurait constituer une garantie d'utilisation, ni se substituer à la garantie légale du vendeur, notamment en cas de vices cachés.

En foi de quoi, nous avons clos le présent procès verbal d'expertise afin de servir et valoir ce que de droit.

Fait à ROISSY EN BRIE

Le

L'EXPERT